

Limpia. Protege. Mantiene.

Su aliado en limpiadores de metal y control de corrosión.

Productos Derustit



ACERO INOXIDABLE

Wonder Gel™ pág. 4

Derustit SS-3™ pág. 5



ABRILLANTADOR DE METAL

B-P No.1 Brightner™ pág. 6



REMOVEDOR DE ÓXIDO

B-P Metal Cleaner™ pág. 7



¿Qué hacemos?

RECUPERACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

La resistencia a la corrosión del acero inoxidable depende de la presencia de una superficie invisible protectora de óxido. Actividades como soldadura, molienda gruesa y uso de herramientas de acero de carbón pueden incrustar grasa, tierra y hierro en la superficie, y esto puede dañar la capa protectora pasiva. La manipulación y el transporte de acero inoxidable a menudo es una fuente frecuente de contaminación.

Por 40 años, Bradford Derustit ha sido proveedor de productos de decapado que devolverán una superficie limpia al estándar de resistencia original a la corrosión. Usar nuestros productos de decapado brindará un mejor resultado que los tratamientos de superficie alternativos tales como procesos en los que se muele y pule.

- **Mejorar la terminación de superficie**
- **Resultados consistentes**
- **Limpiar, dar brillo y aplicar pasivado (neutralizar) acero inoxidable**
- **Decapado y pasivado en un paso fácil**
- **Evita la corrosión**
- **Eficiente**
- **Ahorra tiempo y dinero**
- **Elimina lustre y molienda intensivos en mano de obra**

DECAPADO Y PASIVADO

EL DECAPADO es la remoción completa de óxidos, sarro y contaminación de superficies de acero inoxidable.

EL PASIVADO es la regeneración de la película pasiva que protege la superficie de acero inoxidable para resistir la corrosión.

El pasivado comenzará inmediatamente luego de la remoción completa de contaminación. Puede llevar aproximadamente 24 horas lograr máxima eficacia.




Wonder Gel™


Wonder Gel™ es potente, de rápida acción y simple de usar. Sin mezclar ni medir: se aplica directamente a las superficies para quitar las impurezas persistentes. Wonder Gel™ limpia la escoria, el sarro y el color de calor más difíciles de quitar del acero inoxidable.

SÚPER FÁCIL


- Quita sarro de soldaduras, óxidos negros y decoloración de la superficie de aceros inoxidables
- Devuelve la capa de óxido protectora
- Fácil de usar
- Mayor vida útil



1. Simplemente aplique el limpiador a la superficie de acero inoxidable.




2. Déjelo por aproximadamente 20 minutos.



3. Enjuague o limpie a fondo con agua.

Una vez que se haya enjuagado la superficie y se haya eliminado toda la contaminación, el acero inoxidable neutralizará espontáneamente una vez que se exponga al aire. Se recuperará la capa protectora.



ANTES

DESPUÉS

DISPONIBLE EN:

Caja de 4 galones

1 galón

Caja de 4-8 cuartos


1 cuarto

Derustit SS-3™

Para aplicaciones inmóviles o sumergibles

Derustit SS-3™ está disponible en fórmulas líquidas o en pasta para aplicaciones sumergibles o inmóviles. Cada aplicación es igual de efectiva en áreas de superficie grandes y en el cordón de soldadura.


CÓMO USAR DERUSTIT SS-3™ LÍQUIDO



1. Moje, rocíe o cepille el Derustit SS-3™. En un recipiente plástico, sumerja la superficie que se tratará en un baño de Derustit SS-3™ líquido.




2. Deje la superficie en remojo en el líquido entre 2 y 15 minutos (más tiempo para sarro muy duro). Enjuague el área a fondo con agua.



3. Retire el sarro suelto con un cepillo de cerdas de plástico o de acero inoxidable. Para sarro excepcionalmente difícil de quitar, repita el proceso.




CÓMO USAR DERUSTIT SS-3™ EN PASTA



1. Aplique una fina capa usando un aplicador o un cepillo resistente a ácidos. *La pasta se puede asentar durante el envío. Revuelva para espesar.*



2. Deje la pasta sobre la superficie por 15 minutos.



3. Retire el sarro suelto con un cepillo de cerdas de plástico o de acero inoxidable. Para sarro excepcionalmente difícil de quitar, repita el proceso.



- Fácil de usar
- Devuelve a las superficies tratadas la resistencia completa a la corrosión
- Protege el valioso acero inoxidable
- Se limpia fácilmente
- Extensa vida útil
- Compre en cantidad para ahorrar más

DISPONIBLE EN:


- Tambores de 55 galones (sólo líquido)
- Cubetas de 5 galones (sólo líquido)
- Caja de 4 galones
- 1 galón




B-P No.1 Brightner™

B-P No. 1 Brightner™ retira manchas del calor, deslustre y decoloración del cobre, latón, bronce, aluminio, acero inoxidable y otros metales. Recupera la belleza a artículos opacos y deslustrados.

SÚPER FÁCIL



1. Simplemente moje, pase con trapo o rocíe.



2. La acción de remoción puede ser inmediata o de unos pocos minutos, dependerá de la oxidación.



3. Enjuague a fondo con agua.

- Potente solución concentrada
- Ahorra tiempo y reduce el lustrado intensivo en mano de obra
- Úselo como un limpiador en tópico o en remojo
- Limpia profesionalmente superficies de metal, que luego quedan listas para ser lustradas, si fuera necesario
- Puede usarse como preparación para metales antes de aplicar la pintura
- No necesita mezclarse, listo para usar

ANTES

DESPUÉS



DISPONIBLE EN:

- Tambores de 55 galones
- Cubetas de 5 galones
- Caja de 4 galones
- Recipientes de 1 galón

B-P Metal Cleaner™

Eficiente removedor de óxido

B-P Metal Cleaner™ quita el óxido, el sarro y los óxidos de metales férricos y no férricos. Se evita los trabajos intensivos de moler y lijar que pueden atraer más óxido en grietas y hoyos, lo que causa que vuelva a producirse óxido. Luego de que se seque el artículo, está listo para cubrirse con pintura, aceite o para ser galvanizado.

Respetuoso con el medio ambiente


B-P Metal Cleaner™ es no corrosivo. No se requieren equipos especiales para su manipulación. No dañará las terminaciones* de metal sonoras, la madera, el plástico, la pintura, la goma, el concreto, la tela ni otros materiales. Es libre de halógenos, virtualmente inodoro y no libera gases tóxicos.

Biodegradable


B-P Metal Cleaner™ es biodegradable, no requiere un agente neutralizante para su eliminación. Esto elimina los problemas de contaminación del agua que a menudo generan otros limpiadores.

* Excepto cinc y cadmio, como en otros aceros galvanizados que requieren un control cuidadoso.


FÁCIL Y ECONÓMICO



1. Con poco, se logra mucho. Simplemente mezcle una parte de B-P Metal Cleaner™ con hasta 10 partes de agua.



2. Moje el artículo hasta que se elimine el óxido y/u óxidos.



3. Enjuague con agua y cepille suavemente, si fuera necesario, con agua nuevamente. Luego de que se seque el artículo, está listo para cubrirse con pintura, aceite o para ser galvanizado.

DISPONIBLE EN:

Tambores de 55 galones

Cubetas de 5 galones

Caja de 4 galones

1 galón

DESPUÉS



ANTES



- Quita el óxido
- Devuelve la belleza
- El óxido ataca y corroe las superficies de metal hasta quitarles virtualmente su valor



Fabricantes de limpiadores de metal desde 1967.

BRADFORD DERUSTIT® CORP.

Número gratuito 877.899.5315

Fax gratuito 877.285.2080

www.derustit.com

sales@derustit.com

Internacional 714.695.0899

Fax internacional 714.695.0840

DISTRIBUIDO POR: _____



FABRICADO EN EE.UU.